

Lafarge Roofing AS

Takstein betong 1020410

Betongtakstein, Zanda Protector

NOBB modulnr. 26583476*

FDV-m26583476

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde /

bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Zanda Protector dobbeltkrum takstein er produsert av gjennomfarget betong, med en halvblank, glatt overflate og en avrundet forkant.

Leveres i 5 ulike farger.

Betong er et stabilt materiale som i liten grad lar seg påvirke av værforhold.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?	NEI	JA	Hvis ja,
	firma:		_____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og løs mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piazzavakost (ikke stålbørste). Større forekomster av mosebegrøing kan fjernes med hageslange og for eksempel TD-Rent eller KLOORIN blandet med 3-4 deler vann. Midlet sprøytes, kastes eller rulles på taket en dag det er pent vær - og hvor det er meldt pent vær noen dager fremover. Dette for at midlet ikke skal vaskes bort av regn før det har fått tid til å virke. Denne behandlingsmetoden har en virkningstid på 2-3 år.

Bruk hageslange for å spyle bort resten. Spyl alltid nedover langs takfallet. Bruk av høytrykkskpyler frarådes.

Ved snømåking av taket må man unngå skader på taksteinene med spade, hakke el. La det ligge igjen min. 10cm snø på taket.

Det kan vises kalkutfelling (ses som hvite flekker) på det ferdige produkt, dette vil over tid bli fjernet av regnvann. Kalkutslag har ingen innvirkning på taksteinens kvalitet.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, helst to ganger pr. år. Kontroller taksteinene for sprekkdannelser og/eller forskyvning av taksteiner, spesielt på utsatte steder som kilrenner og mønr

Kontroller luftehatter og gjennomføringer for mekaniske skader (snø, is etc.).

NB! Bruk gummisko med sklisikre såler.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sprukne eller ødelagte takstein må byttes umiddelbart når dette oppdages.

Betongstein kan males. Lafarge Roofing AS leverer egnet maling. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler

Lafarge Roofing AS

Takstein betong 1020410

Betongtakstein, Zanda Protector

NOBB modulnr. 26583476*

FDV-m26583476

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

-

Fuktbestandighet

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

-

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Bruk vernebriller, støvmaske og hansker ved kapping av takstein.

Arbeid på tak må sikres.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Tegl og takstein

Avfallshåndtering: Overdekking.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1613 | 0800 | 0600 | - - - - (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Produsenten har utarbeidet egen resirkuleringsplan for produktet.

Øvrige opplysninger

-

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Lafarge Roofing AS
Organisasjonsnr.	NO 927 746 859 MVA
Postadresse	Eternittveien 10
Postnr. og poststed	3470 Slemmestad
Telefon	66 79 97 00
E-post	Roofingsolutions.no@lafarge-roofing.com
Internettadresse	www.lafarge-roofing.no

OBE / 6.4.4

R0/G102/B255