

HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK

PRODUKTBESKRIVELSE

Heltrekledning av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3186. Tre er et levende material som beveger seg avhengig av luftfuktighet og temperatur. Dette er normalt. Kledningsbord leveres som med frest framside (sawcut) for bedre heft av malingsfilm og homogen framside. Inntre Kjeldstad er PEFC-sertifisert.

Kledningsbord omhandlet av denne FDV'en er ikke ment å benyttes uten overflatebehandling, og kan leveres overflatebehandlet fra fabrikk.

Kledningsbord leveres også fingerskjøtt (precut). De fleste dimensjonene blir også produsert i CU-impregnert furu i klasse AB etter NTR-dokument 1/98.

Mer om etterbehandling

Vår malingsleverandør Teknos anbefaler at kledningen etterbehandles med vannfortynnbar akrylmaling.

Eventuelle sprekker tettes før overmaling med egnet fugemasse. Eksempelvis SikaFlex® AT-connection fugemasse eller lignende.

Ferdig grunnet kledning

Produktet er behandlet på 3 sider. Spikerhull, kappender og andre snittflater skal behandles rett etter montering.

Etter at dette er foretatt kan ferdig grunnet kledning fra Inntre Kjeldstad stå i inntil 1 år før videre behandling med mellomstrøk og toppstrøk. Vi anbefaler likevel å behandle kledningen så fort som mulig - senest første malingssesong.

Kledningen må ha en tørr overflate før etterbehandling gjennomføres. Den tørreste tiden på året er mellom april og august, og vi anbefaler at etterbehandling gjøres i dette tidspunktet.

Ferdig grunnet kledning med mellomstrøk

Produktet er behandlet på 3 sider med ett eller to strøk med vannbasert maling. Spikerhull, kappender og andre snittflater skal behandles rett etter montering.

Etter at dette er foretatt kan ferdig grunnet kledning med mellomstrøk fra Inntre Kjeldstad stå i 3-5 år før videre behandling med toppstrøk. Vi anbefaler likevel å behandle kledningen så fort som mulig - gjerne første malingssesong.

Ferdig råtebeskyttet og grunnet kledning med toppstrøk (KLEDNING+)

Dette er en behandlet kledning med 5 års garanti. Kledningen er behandlet med råtebekyttelse, grunning og et toppstrøk på 3 sider. For å oppnå 5 års garanti er innfestingen skjult slik at malingsfilm ikke brytes.

Kappender og andre snittflater skal behandles rett etter montering

For å opprettholde kvaliteten på behandlingen, bør kledningen etterbehandles etter 5 år. Kledningen må ha en tørr overflate før etterbehandling gjennomføres. Den tørreste tiden på året er mellom april og august, og vi anbefaler at etterbehandling gjøres i dette tidspunktet.

Ansvarsbegrensinger

Fingerskjøtt kledning

Sprekk i området rundt fingerskjøtt i fingerskjøtt kledning fra Inntre Kjeldstad er ikke reklamasjonsberettiget.

Glatthøvlet kledning eller lekt (med glatte sider)

Slipp av malingsfilm på glatthøvlet kledning eller lekt fra Inntre Kjeldstad er ikke reklamasjonsberettiget.

Impregnert kledning

Feil forbundet med egenpåført etterbehandling av impregnert kledning fra Inntre Kjeldstad er ikke reklamasjonsberettiget.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare minimum 30 år hvis monteringsanvisning følges og etterbehandling følges opp. Det er viktig at malingsfilmen ikke blir brutt, for å sikre levetiden på kledningen.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Kledningen kan vaskes med typiske "husvask" produkter, eller - hvis svært skitne flater - "kraftvask". Etter påføring av vaskemiddel bør veggen vaskes med børste og senere spyles med hageslange eller høytrykksspyler. Begynn nedenfra og oppover.

NB! Lavt trykk på høytrykksspyleren er viktig for ikke å skade trefibrene i kledningen.

Ettersyn/kontroll

Kledningen inspiseres jevnlig, helst årlig, for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Faren for råtedannelse er størst nederst på veggen. En syl kan stikkes inn i treverket på ulike steder for å sjekke om det er områder med rått ved. Eventuelle råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre. Ved begroing av sopp og alger må kledningen rengjøres som beskrevet over, eventuelt også overflatebehandles hvis det avdekkes eksponerte treoverflater etter rengjøring.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt bør overflatebehandles for maksimal levetid etter leverandørens spesifikasjoner. Ubehandlet kledning skal ferdigbehandles så snart som mulig. Kledningen vedlikeholdes ved å rengjøre iht. ovennevnte metode etterfulgt av en overmaling. Eventuelle skader i malingsfilm eller trevirke må utbedres omgående. All løs maling fjernes mekanisk. Bruk gjerne stålbørste ved særlig mye slitt treverk.

For å unngå råte i trekledning må en sørge for at kledningen ikke har mulighet til å oppnå en trefuktighet over 20 % over lengre perioder. Dette oppnås ved å dekke kledningen med en beskyttende overflatebehandling og/eller å sørge for at alle bord luftes ut slik at de tørker ut raskt etter nedbørsperioder. Endaved bør alltid behandles ekstra godt i overflatebehandlede kledninger. Anbefalte minste avstand fra kledning til bakken er 30 cm og minste avstand til vannbrett 6 mm. Unngå vegetasjon som vokser inntil kledningen. Dette vil kunne skape et fuktig klima og gi høyere råterisiko.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

MILJØPÅVIRKNING

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljø.

HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse:	Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 0400 0600 _ _ _ _

TEKNISK SERVICE

Inntre AS

Bogavegen 7, 7725 Steinkjer
Tlf: +47 74 17 07 20
E-post: ordre@inntre.no

www.inntre.no

Kjeldstad Trelast AS

7580 Selbu
Tlf: +47 73 81 01 00
E-post: trelast@kjeldstad.no

www.kjeldstad-trelast.no